




## Le CH d'Aurillac se dote d'une nouvelle salle de coronarographie

Le centre hospitalier d'Aurillac s'est doté d'une nouvelle salle et d'un nouvel équipement de coronarographie en remplacement d'un précédent, ont annoncé le 11 octobre ses représentants lors d'une conférence de presse.



La nouvelle salle est équipée de la plateforme de cardiologie interventionnelle Azurion\* (série 7 et son détecteur 12) (Philips), dotée d'un système de visualisation avec guidage en temps réel par l'imagerie. Le système bénéficie d'une dalle interactive de 58 pouces et des fonctionnalités intégrées qui permettent une ergonomie de travail "bien plus confortable qu'auparavant", a souligné le Dr Louis Viillard, chef du service de cardiologie. Cette nouvelle technologie permet également une

réduction des doses de rayons.

L'acquisition du nouvel équipement a représenté un coût de 700.000 € auxquels se sont ajoutés 475.000 € de travaux pour la salle. Une maintenance annuelle de 53.000 € complètera ces montants, a précisé le directeur du CH, Pascal Tarrisson.

En l'absence de coronarographie dans le département du Cantal, cette activité avait été lancée au CH d'Aurillac en mars 2011 par l'ancien chef de service, avec la prise en charge des infarctus comme enjeu principal, a rappelé le Dr Viillard. Auparavant, les patients étaient transférés notamment au CHU de recours (Clermont-Ferrand), nécessitant deux heures par la route ou 45 minutes par hélicoptère.

Après une phase de croissance, l'activité du service est sur "un plateau", a-t-il précisé. Il réalise annuellement 1.500 à 1.600 coronarographies, environ 600 angiographies et prend en charge plus de 200 syndromes coronaires aigus (SCA) ou menaces d'infarctus, ce nombre ayant été stable en 2020, a observé le Dr Viillard. Le service assure une astreinte opérationnelle pour les urgences avec un médecin et une infirmière 24h sur

14/10/2021

Le CH d'Aurillac se dote d'une nouvelle salle de coronarographie

24.

Sur un plan qualitatif, il participe au registre de coronarographies et d'angioplasties coronaires d'Auvergne-Rhône-Alpes, permettant des comparaisons entre établissements.

Dans ce cadre, les patients ayant eu une pose de stents sont rappelés un an après leur intervention, ce qui permet notamment des retours d'expérience. Il est le service qui a le meilleur taux d'exhaustivité des données de la région avec 100% de remplissage.

La nouvelle salle a conduit à repenser l'organisation du service ainsi que le parcours patient avec le renforcement de l'ambulatoire. Le service a adopté le modèle anglo-saxon des radial lounge selon lequel le service comprend des fauteuils et non des lits et les patients viennent dans la salle de coronarographie en marchant et ressortent de la salle sur le même mode s'ils le peuvent, avant de se remettre sur un fauteuil et rentrer chez eux au bout de quelques heures. La démarche est formalisée dans un passeport ambulatoire.

L'ancienne salle de coronarographie a été conservée pour l'activité de rythmologie interventionnelle.

Avec seulement 3 cardiologues présents, l'équipe souffre cependant d'un manque d'effectifs mais qui devrait se combler dans quelques semaines avec 2 ou 3 nouvelles arrivées, a commenté le Dr Viillard qui a espéré que le nouvel équipement favorise l'attractivité médicale de l'hôpital.

san/gdl/ab

© 2012-2021 APM International.